

平成30年台風21号の災害対応状況等(報告)

1. 平成30年台風21号による被害及び対応状況について

(1) 上水道施設

【配水池】

施設名	被害場所	被害状況等	対応状況等	備考
柏木配水池	進入路 (桜森 14 番地)	倒木による通行不可	維持管理業者にて撤去	
牧場配水池	進入路 (牧場 258-8)	倒木による通行不可	維持管理業者にて撤去	

【増圧ポンプ場、水道管路等】

被害なし

(2) 下水道施設

【調整池】

施設名	被害場所	被害状況等	対応状況等	備考
戸磯テクノ3号池	フェンス (戸磯 76-5)	国有防風林が倒木し、調整池のフェンスを損壊した。	防風林管理者（森林管理署）と協議したが、自然災害であることから、相手方の過失は無いので、恵庭市で補修を実施。 (来年度以降)	
柏木タクト2号池	フェンス (戸磯 76-5)			

【雨水吐口】

施設名	被害場所	被害状況等	対応状況等	備考
雨水吐口No.5	吐口 (白樺町 1 丁目 25-3)	倒木により、吐口を塞いだ。	維持管理業者にて撤去	

【管渠、マンホール】

被害なし

【その他】

施設名	被害場所	被害状況等	対応状況等	備考
下水道施設 (看板)	恵み野里美 (道道江別恵庭線)	下水道管理用地に設置している看板が風に飛ばされ停車中の車両に当たった。	損害保険により対応し、被害者との示談は成立している。	

【下水終末処理場】

施設名	被害場所	被害状況等	対応状況等	備考
施設周辺樹木	西側緑地	倒木 3本	撤去済み	
場内通路	案内看板	接続部破損 2枚	維持管理業者により補修	
放流棟 3棟	屋上防水	全面剥離	補修工事発注済み 11月未完了予定	一部保険にて補填
2系No.1 消化槽	屋上防水	一部剥離(2割程度)	補修工事発注済み 11月未完了予定	一部保険にて補填
3系No.2 消化槽	屋上防水	一部損傷	補修工事発注済み 11月未完了予定	一部保険にて補填
1系水処理施設	脱臭管	脱臭管カバー外れ	維持管理業者により補修	